


NICHT AUF DEN AUSFALL WARTEN: KTP600 UND KTP400 RECHTZEITIG AUSTAUSCHEN.

JETZT PLANBAR MODERNISIEREN UND DIE VERFÜGBARKEIT IHRES EKOBAL-WICKLERS LANGFRISTIG SICHERN.

In vielen Ekobal-Wicklern sind Siemens SIMATIC HMI KTP600- oder KTP400-Bediengeräte im Einsatz. Da diese Bediengeräte vom Hersteller abgekündigt wurden, stehen identische Ersatzgeräte nicht mehr zur Verfügung. Im Falle eines Defekts können umfangreiche Hard- und Softwareanpassungen erforderlich werden, verbunden mit dem Risiko längerer Stillstandszeiten. Mit dem GREIF-VELOX Retrofit lässt sich der Austausch dagegen frühzeitig und planbar umsetzen.

Bedienpanels rechtzeitig modernisieren und Produktion sichern

Ein unerwarteter Ausfall des Bedienpanels kann die Verfügbarkeit Ihrer Anlage erheblich beeinträchtigen. Für die abgekündigten KTP600- und KTP400-Geräte ist kein direkter 1:1-Austausch mehr möglich. Handeln Sie deshalb rechtzeitig und planen Sie die Modernisierung, bevor ein Defekt zu ungeplanten Produktionsunterbrechungen führt.



Warum Sie den Austausch jetzt planen sollten

- Original-Ersatzgeräte sind nicht mehr verfügbar
- Planbare Modernisierung statt kostspieligen Anlagenausfällen
- Ungeplante Notfallmaßnahmen vermeiden: Mehr Planungssicherheit für Wartung und Produktion
- Zukunftssichere Bedien- und Steuerungstechnik integrieren
- Produktionssicherheit langfristig gewährleisten

Ihre Vorteile mit dem GREIF-VELOX Retrofit

- Höhere Betriebssicherheit Ihrer Anlage
- Langfristige Ersatzteilverfügbarkeit
- Zukunftssichere Hardware- und Softwareplattform
- Komplettlösung aus einer Hand
- Schneller Support durch GREIF-VELOX

AKTIONSANGEBOT

(gilt bis zur endgültigen
Außerbetriebnahme Ihres Geräts)

ab 8.000 €* %

* Der konkrete Preis richtet sich nach der Anlagenausführung und dem individuellen Anpassungsumfang.

Retrofit-Komplettpaket für Ekobal-Wickler

Greif-Velox übernimmt den vollständigen Austausch Ihrer Bedienpanels inklusive aller erforderlichen Hard- und Softwareanpassungen.

Leistungsumfang

- | | |
|---|---|
| ✓ Neues HMI-Bedienpanel | ✓ Fachgerechter Einbau |
| ✓ Hardwareanpassungen | ✓ Inbetriebnahme vor Ort |
| ✓ Softwaremigration und Softwareanpassungen | ✓ Abschließende Funktionsprüfung |
| | ✓ Dokumentation |
| | ✓ Service und Support durch GREIF-VELOX |

Retrofit planbar durchführen: Wir beraten Sie gerne



Lassen Sie jetzt prüfen, ob Ihre Anlage vom Retrofit-Bedarf betroffen ist. Unser Service-Team bewertet Ihre installierten Bediengeräte und erstellt ein individuelles Retrofit-Angebot für Ihre Anlage.

Bitte halten Sie Ihre Anlagennummer für eine schnelle Zuordnung bereit.

Service-Team

+49 451 5303-268
service@greif-velox.com
Kronsfordter Landstr. 177
23560 Lübeck